


取扱説明書 OPERATION MANUAL

ご使用前に必ず本書をお読みいただき、ご使用される方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。
本商品は、弊社の厳密なる品質および精度検査に合格した事を証明いたします。
Please read these instructions before use and keep them where the operator may refer to them whenever necessary.
We certify this product has passed our rigorous inspections of quality and accuracy.

OPERATION MANUAL DOWNLOAD SITE
https://big-daishowa.com/manual_index.php




主な仕様 MAIN SPECIFICATIONS




繰り返し精度 Repeatability(Probe)	±1μm(2σ)
オーバートラベル Over-travel	XY : ±12mm Z : 5mm
測定圧 Measuring Pressure	XY : 0.4N Z : 1.5N
シャンク Shank	φ10, φ20, φ32 BBT30, BBT40, BBT50, HSK-A63
スタイルス(付属品) Stylus(Standard accessory)	ST28-4R


●ストレートシャンクタイプ 《STRAIGHT SHANK TYPE》



●BBTシャンクタイプ 《BBT SHANK TYPE》



●HSKシャンクタイプ 《HSK SHANK TYPE》



型式 Model	φD h7	L1	L2	バッテリー Battery	バッテリー寿命 Battery Life
PMP-10	10	75	49	パナソニックリチウムBR435×1 SPECIAL(See NOTE 2)	連続180時間 180 hours(continuous use)
PMP-20	20	90	50	LR1×2(単5)	連続500時間 500 hours (continuous use)
PMP-32	32	80	60		

型式 Model	BBT NO. HSK NO.	L	L1	バッテリー Battery	バッテリー寿命 Battery Life
BBT30-PMP-115	BBT30	115	63	CR2×1	連続900時間 900 hours(continuous use)
BBT40-PMP-120	BBT40	120	60	LR1×2(単5)	連続500時間 500 hours(continuous use)
BBT50-PMP-150	BBT50	150	60	LR03×2(単4)	連続600時間 600 hours(continuous use)
HSK-A63-PMP-130	HSK-A63	130	65	CR2×1	連続900時間 900 hours(continuous use)

(注)1.PMP-10は、バッテリー寿命の関係でLEDランプは1ヶ所のみです。

(NOTE) 1.To increase the battery life, PMP-10 have one LED only. 2.Please contact our agent for REPLACEMENT BATTERIES.

交換用スタイルス(別売品) STYLUS FOR THE EXCHANGE(Optional accessories)

本製品はスタイルス部分が分離できるように、M3のねじ込み式になっています。スタイルスが傷付いた時や、ワークの形状によりスタイルスの交換ができます。別売として下記のスタイルスを用意しております。

The screw-in(M3) stylus is replaceable. Please change a stylus according to its wear and tear, and also when different type of stylus is required. The following styluses are available as options.




図1 Fig.1




図2 Fig.2


型式 Model	図 Fig.	L	L1	φd	質量 Weight(g)	スタイルス先端 Material
ST28 -1P	1	28	2	1	2.0	超硬 (Carbide)
ST28 -2P			8	2	2.0	
ST28 -3P			17	3	2.5	
ST28 -4P	2	28	4	2.9	ルビー(Ruby)	
ST28 -4R			22	4		2.6

電池のセット方法 TO INSERT BATTERY


シャンク底面・本体側面のバッテリーキャップ(BBTタイプはプルボルト)を取り外してください。付属のバッテリーを下図の通りに入れ、バッテリーキャップを締め込んでください。

Remove the battery cap at the end of the shank or at the side of the body (the pullstud in case of BBT shank type) and insert the batteries as illustrated below. Then, tighten the above battery cap or pullstud.


●PMP-20 / PMP-32




●BBT30-PMP-115 ●HSK-A63-PMP-130



●BBT40-PMP-120 / BBT50-PMP-150



●PMP-10



⚠️ ご注意 CAUTION

- ・バッテリーの極性は、必ずご確認ください。極性を逆に挿入した場合は、正常に動作しなくなり、センサ内部の電気回路を破損させて使用できなくなることがあります。
- ・ご使用前に必ずスタイルスを指で触れ、LEDが点灯する事を確認してください。LEDが点灯しない場合や点灯が弱い場合は、バッテリーを新品に交換してください。
- ・電池の表面や電池が接触する電極面に汚れが付着すると、電池の容量が残っていてもLEDが点灯しない場合があります。その場合は、柔らかいウエス等で汚れを取り除いてください。

- ・ Make sure the correct direction of the electrode of the batteries. If the polarity of the batteries is in reverse, it may not work properly and may damage the electrical circuit inside the sensor, and become out of order.
- ・ Before use, touch the stylus with your finger to check that the LEDs light up. In case the LEDs do not light up or light feebly, replace the batteries with new ones.
- ・ If the battery or electrode surfaces are contaminated, the LEDs may not illuminate even if the batteries are not exhausted. Then, clean the surfaces with soft cloth or similar.

使用方法 HOW TO USE

● 通常の使用方法

スタイラスを加工物測定面に微細送りで接触させると、接触した瞬間にLEDが点灯します。最初に点灯した位置が、主軸中心位置よりスタイラスボール径の半分を差し引いた位置として検出されます。機械主軸の回転を停止させた状態でご使用ください。

ストレートシャンクタイプの場合は、精度が良いチャックに取り付けてください。
(**BIG**)ニューベビーチャック・メガニューベビーチャック等を推奨します。)

● 高精度な測定が必要な場合

高精度な測定が必要な場合は、スタイラスのボールが加工物測定面に接触してから内部の接点タッチ位置を検出するまでに発生するXY方向5 μ m・Z方向2 μ m程度の遅れ(不感量)の考慮が必要です。(XY方向の不感量は一定ではありません。)

リングゲージを機械に取り付け、別売のテストインジケータで中心座標を求めます。

主軸を定位置停止させ(M19:主軸オリエント)機械主軸にポイントマスタープロを取り付けます。リングゲージの中心位置からX、Y方向を測定します。

テストインジケータで求めた中心位置とポイントマスタープロで求めた中心位置の差を記録に残し、実際のワーク測定の際に演算します。

幅計測の場合は、リングゲージ・ブロックゲージに明記された寸法とポイントマスタープロで計測した寸法との差(ボール径による差)を記録に残し、実際のワーク測定の際に演算します。

● Usual usage

As soon as the stylus contacts the measuring surface of the workpiece in fine feed, the LEDs turn on. The position where the LEDs illuminate first is a half the distance of the diameter of the stylus ball from the spindle center. Use the Point Master Pro while machine spindle rotation is stopped. Straight shank types should be clamped with a precision chuck. (**BIG**) NEW BABY CHUCK or MEGA NEW BABY CHUCK is recommended.

● If highly accurate measurement is required

When highly accurate measurements are needed, it is necessary to take into account that there is a delay (dead zone) of 5 μ m in XY direction and 2 μ m in Z direction from contacting of the stylus ball with measuring surface of the work till detection of touch position by the internal contact. (Dead travel in both X and Y directions is nonconstant.)

Attach the ring gauge to the machine. Determine the center of coordinates by means of the optional test indicator. Attach Point Master Pro to the machine spindle and stop the spindle in the specified position. (M19 : spindle orientation)

Take measurements in X and Y directions from the center position of the ring gauge. Record the difference between the center position determined by the test indicator and that obtained by Point Master Pro, which is to be used for operation in the phase of actual work measurement.

In case of width measurement, record the difference between the dimension indicated on the ring gauge · gaugeblocks and that measured by Point Master Pro (difference owing to ball diameter).

⚠️ ご注意 CAUTION

- ・ 機械主軸にドライブキー位相を180°間違えて取り付けますと大きな測定誤差が発生します。スタイラスに振れのある場合や、スタイラスを付け替えた場合は精度の良い測定ができません。使用上の注意に明記された方法で心出し調整を実施してください。
- ・ センタスルー用のプルボルト(穴あき)は使用できません。但し、センタスルー仕様の機械の給油ノズルの関係上、穴あきプルボルトしか使用できない場合は販売元にご相談ください。
- ・ 精度維持のため、本器のATCによる機械主軸への装着は推奨いたしません。

- ・ A large measurement error will be caused if Point Master Pro, set to the chuck, should be attached to the machine spindle in a by 180°deviated drive key phase. Runout of the stylus and/or replacement of the stylus make accurate measurement impossible. Center it in the method as specified in the CAUTIONS IN USE.
- ・ Pullstud with a hole through for coolant cannot be used. However, in the case coolant nozzle of the machine designed for coolant through the spindle does not allow use of a pullstud without the hole, please contact (**BIG**) agent for advice.
- ・ It is not recommended to mount the Point Master Pro into the machine spindle through automatic tool change for maintaining accuracy.

使用上の注意 CAUTIONS IN USE

⚠️ ご注意 CAUTION

● ご使用前に振れ検査

ポイントマスタープロを、機械主軸に取り付けます。主軸オリエント(M19)を解除して、手で機械主軸をゆっくりと回転させます。この時にスタイラスが振れている場合は、チャックで掴みなおして振れが一番少ない位置にセットしてください。それでも振れがある場合は、下記の方法で心出し調整を実施してください。

● スタイラスの心出し調整

本体外周にある4か所の ϕ 6ゴムの内側にヘッド取り付け兼用心出しボルトがあります。出荷時に心出し調整しているため、通常は触らないでください。万一、心出し調整の必要が生じた時は、スタイラスにテストインジケータ(測定圧0.2N以下)を当て、主軸を手で回して振れを測定しながら4か所のボルトを緩め締めして、振れのゼロ調整を実施してください。スタイラスの心出し調整は、有償にて弊社で承りますので、販売元を通じてご依頼ください。

● スタイラスの稼働範囲

スタイラスは、XY方向に \pm 12mmZ方向に5mmストロークします。ストローク以上に押し付けますと、スタイラスおよび本体が損傷して測定ができなくなりますので絶対にしないでください。また、指等ではじいたり衝撃を加えますとスタイラスが曲がったり内部の接点を傷めることになり、精度がでなくなりますので、絶対にしないでください。

● スタイラスの点検

スタイラスにゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は精度がでませんので締め直してください。

● 使用後の手入れ

- ・ 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- ・ 本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体を傷めます。また、水洗いは絶対にしないでください。
- ・ 高温にならない乾燥した場所で保管してください。
- ・ 精度の異常や不具合が発生した場合は直ちに使用を中止し、販売元を通じてご連絡ください。

● Check for runout before use

Mount the Point Master Pro into a chuck and attach the assembly to the machine spindle. Release the spindle orient (M19) and turn the machine spindle slowly by hand. If the stylus shows a runout, clamp the assembly again by the chuck in position where runout is the smallest. Unless runout is eliminated, proceed with centering adjustment in the following manner.

● Centering adjustment of the stylus

There is a centering bolt beneath (4) ϕ 6mm rubber seals around the head of the Point Master Pro. These centering bolts also function to fix the head. Do not touch these centering screws in normal use, as centering adjustment is completed before delivery. If adjustment becomes necessary, put a test indicator, which measuring pressure should be 0.2N or less, to the stylus and repeat loosening and tightening (4) centering bolts until runout measured while the spindle is rotated by hand is eliminated. We offer centering adjustment at your expense. Please contact (**BIG**) agent.

● Stroke of the stylus

The stylus stroke amounts to \pm 10° in XY-direction and 5 mm in Z-direction. Never push it beyond the stroke limit. Otherwise, the stylus and the unit body will be damaged to make measurement impossible. Never give shock to the stylus, for example by flicking with finger. Otherwise, the stylus will be bent or the internal contact will be damaged to lower measurement accuracy.

● Check of the stylus

Check the stylus for any looseness. A loose stylus lowers measurement accuracy. Retighten it as required.

● Care after use

- ・ Remove batteries from the Point Master Pro to be stored for an extended period.
- ・ Wipe off any dirt from the unit body with a dry soft cloth. Cleaning with gasoline, thinner or any other medium of petroleum basis causes damage to the unit body. Never wash it with water.
- ・ Store Point Master Pro in a dry place free from high temperatures.
- ・ If an accuracy problem or any malfunctions occur, immediately stop using the device and contact (**BIG**) agent.

⚠️ 危険 DANGER

- ・ 加工物に本器を早送りや近づける時は余裕のある位置で止め、残りはゆっくりハンドルで送ってください。万一、早送りのままで本器にぶつかった場合、本器や工具、加工物、機械等を破損する恐れがあり、又その破片で人体に危険を及ぼす恐れがあります。
- ・ 本器をチャックに脱着する時は落下などに十分気を付けてください。

- ・ When the Point Master Pro approaches the workpiece at high feed rate, it should be arrested at sufficiently safe distance to allow the final approach at fine feed by utilizing a handle. Should the Point Master Pro collide with the workpiece at high feed rate then damage may be caused and broken parts could endanger persons in the area.
- ・ Care should be taken when mounting or dismantling the Point Master Pro to or from the chuck in order to prevent it falling.